

御得意先各位

【クローバーキーブランク新番完成のご案内】

平成17年1月

貼り付けページ

- ① H品番表カタログ 27ページ ② H品番表カタログ 1ページ ③ H品番表カタログ 4ページ
④ C・CD・特殊キーカタログ 1ページ ⑤ シリカキーカタログ 2ページ

①	H656	ALPHA	20				↓
	H657	MIWA	156		A590		04/12
②	H613	H655	H656				
③	H647	H648	H649	H657			
④	C 53	BRIDGESTONE		04/12			
	C 54	MIYATA		↓			
⑤	SP 66	(TOY46RP)	TOYOTA	M373	M383	A364	

貼り付けページ

C・CD・特殊キーカタログ 10-1ページ

貼り付けページ

シリカキーカタログ 13ページ

C 53	BRIDGESTONE	FB
C 54	MIYATA	FB
SP 66	適応メーカー TOYOTA	FB

洋白

洋白

⊕ M373
※カットが浅いと抜けなくなります。

他

他

～クローバーキーブランク最終番号～

H657・FH775・M409・FM421・C-54・CD-29・CA-093・G171・R157

平成17年1月1日現在

Hキーカタログ 20ページ

Hキーカタログ 156ページ

H 656	H 657
ストッパー合せ・背バサミ	ストッパー合せ・背バサミ



貼り付けページ


Mキーカタログ 103ページ

M 409


FB

〈お詫びと訂正のお願い〉

新番案内No.48（16年11月）分において、
当方の不手際により下記項目に誤りを発生
させました。
深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが〈正〉に基いて訂正して
頂きたいお願い申し上げます。



1.95



1.95

ストッパー合せ・溝バサミ